




Schutzbeschaltung bei Wechselfpannung
Bei Spannungsspitzen auf der Versorgungsleitung können Sie einen Metalloxid-Varistor (MOV) einsetzen. Achten Sie darauf, dass die Arbeitsspannung des Varistors mindestens 20% höher ist als die Nennspannung (z.B. S10K275).

Suppressor Circuit with Alternating Current
For voltage peaks on the supply line you can install a metal-oxide varistor (MOV). Note that the working voltage of the varistor is at least 20% greater than the rated voltage (e.g. S10K275).

Circuit de protection pur courant alternatif
En cas de pointes de tension sur la ligne d'alimentation, vous pouvez recourir à un varistor métal-oxyde (MOV). Veillez à ce que la tension de service du varistor soit supérieure d'au moins 20% à la tension nominale (exp. S10K275).

Cableado de protección para corriente alterna
En caso de crestas de tensión en la línea de alimentación, puede Ud. emplear un varistor de óxido metálico (MOV). Téngase en cuenta que la tensión de trabajo del varistor debe ser por lo menos 20% mayor que la tensión nominal (p.ej. S10K275).

Circuito di protezione con corrente alternata
In presenza di picchi di tensione sul cavo di alimentazione, si può impiegare un varistore all'ossido di metallo (MOV). Fare attenzione a che la tensione di lavoro del varistore sia più elevata della tensione nominale di almeno il 20% (ad esempio S10K275).

Alternatif Akımlı Bastırıcı Devre
Besleme hattında oluşan voltaj pikleri için bir metal oksit varistör (MOV) monte edebilirsiniz. Varistörün çalışma voltajı anma voltajından en az %20 daha büyük olmalıdır (örn. S10K275).

Veiligheidsbedrading bij wisselstroom
Bij spanningspieken op de aanvoerleiding kunt u gebruik maken van een metaaloxidevaristor (MOV). Let erop dat de werkspanning van de varistor minstens 20% hoger is dan de nominale spanning (bijv. S10K275).

Схема защиты при переменном токе
При пиковых напряжениях в линии электропитания Вы можете применять металлооксидный варистор (MOV). Следить за тем, чтобы рабочее напряжение варистора было как минимум на 20% выше номинального напряжения.

交流电压保护接线
为了抑制供电线路上的浪涌电压，您可以在供电电路上并联一个金属氧化物压敏电阻（MOV）（例如：S10K275压敏电阻）。要确保压敏电阻的工作电压至少比 LOGO! 的额定电压高 20%。

交流電流サプレッサ回路
電源ラインのピーク電圧対策として、金属酸化物製バリスタ(MOV)を設置することができます。バリスタの使用電圧は、定格電圧より20%以上高い必要があることに、注意してください(例. S10K275)。

교류를 이용한 억제 회로
공급 라인의 피크 전압을 위해 금속 산화 배리스터(MOV)를 설치할 수 있습니다. 배리스터의 작동 전압은 정격 전압보다 최소한 20% 더 크다는 점에 주의하십시오(예: S10K275).

Warnung:
Gefährliche elektrische Spannung! Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch zu LOGO!.

Warning:
Hazardous voltage can cause electrical shock and burns. Disconnect power before proceeding with any work on this equipment. You will find further information in the LOGO! manual.

Attention:
Tension dangereuse! Risque d'électrocution et de brûlure. Isoler cet appareil du réseau avant d'y intervenir pour travaux. Vous trouverez davantage d'informations dans le manuel de LOGO!.

Advertencia:
¡ Tensión peligrosa! Puede causar chòque eléctrico y quemaduras. Desconectar la alimentación antes de efectuar trabajo alguno on este equipo. Encontrarán más informaciones en el manual sobre LOGO!.

Avviso:
Le tensione pericolosa! Può causare elettroshock e ustioni. Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavoro occorre togliere la tensione. Ulteriori informazioni si trovano nel manuale di LOGO!.

Uyarı:
Tehlikeli voltaj elektrik şoku ve yanıklara neden olabilir. Bu aygıt üzerinde çalışma yapmadan önce enerjiji kesin. LOGO! Kılavuzunda daha fazla bilgi bulacaksınız.


Waarschuwing
Gevaarlijke elektrische spanning! Kan elektrische schok en brandwonden veroorzaken. Voor het begin van de werkzaamheden de stroomtoevoer naar de installatie en het toestel uitschakelen. Meer informatie vindt U in het handboek van LOGO!.

Внимание:
Опасное электрическое напряжение! Угроза получения электрического удара и ожогов. Перед началом работ отключить напряжение на установке и оборудовании. Дополнительную информацию Вы найдете в Справочникепо LOGO!.

警告:
高压危险! 会有电击和火灾危险。
工作前切断设备和仪器电源。
在 LOGO! 使用手册中有详细说明。

警告:
危険電圧は電気ショックや火傷を起こすことがあります。装置に何らかの作業をする場合は、その前に電源を切ってください。詳細については、LOGO!のマニュアルを参照してください。

경고:
위험한 전압으로 인해 전기 쇼크 및 화상을 입을 수 있습니다. 본 장비를 사용하는 작업을 진행하기 전에 전원을 분리하십시오. LOGO! 매뉴얼에서 자세한 내용을 확인하십시오.



Warnung:
Explosionsgefahr – Die Geräte erst trennen, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde, bzw. sicher ist,dass der Einsatzbereich frei von entzündlichen Konzentrationen ist.

Warning:
Explosion hazard – Do not disconnect equipment while the circuit is live or unless the area is free of ignitable concentrations.

Attention:
Risque d'explosion – Ne pas débrancher pendant que le circuit est sous tensiou ou à moins que l'emplacement ne soit exempt de concentrations inflammables.

Advertencia:
Peligro de explosión – No desconectar los aparatos a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o que el área pueda considerarse no peligrosa.

Avviso:
Pericolo di esplosione – Scollegare le apparecchiature solo dopo aver disinserto l'alimentazione ed essersi accertati di operare in un luogo privo di concentrazioni infiammabili.

Uyarı:
Patlama tehlikesi – Cihazı devrede akım varken veya kullanım alanında yanıcı konsantrasyonlar olduğu biliniyorsa ayırmayın.


Waarschuwing:
Ontploffingsgevaar – Koppel apparatuur niet los, terwijl er spanning op staat of alleen wanneer u zeker weet dat het gebied vrij is van ontvlambare concentraties.

Внимание:
Взрывоопасно — Не отсоединяйте оборудование, не убедившись, что электропитание отключено или на участке отсутствует концентрация воспламеняющихся веществ.

警告:
爆炸危险 - 当电路处于通电状态或未确知产品处于非易燃区域内时，请勿断开设备连接。


警告:
爆発の危険 - 回路が動作している場合、または引火性雰囲気の場合であることがわかっている場合は、本機器の電源の接続を切断しないでください。

경고:
폭발 위험 - 회로가 동작 중이거나 주변에 인화성 물질이 없다고 확인되지 않은 경우 장비를 분리하지 마십시오.




LOGO! AM2 AQ
(0 ... 10 V DC or 0/4 ... 20 mA)

L+ = 20.4 ... 28.8 VDC
I_{24VDC} = 30 ... 82 mA
V1, V2 = 0 ... 10 VDC
I1, I2 = 0/4 ... 20mA
R1 >= 5 kΩ
R2 <= 250 Ω




LOGO! AM2

L+ = 10.8 ... 28.8 VDC
I_{12VDC} = 25 ... 30 mA
I_{24VDC} = 25 ... 30 mA
I1, I2 = 0/4 ... 20 mA
U1, U2 = 0 ... 10 V



LOGO! DM8 12/24R


L+ = 10.8 ... 28.8 VDC
I_{12VDC} = 20 ... 90 mA
I_{24VDC} = 15 ... 50 mA
I1 ... I4 = 1: > 8.5 VDC; I > 1.5 mA
0: < 5 VDC; I < 0.88 mA



LOGO! DM8 24

L+ = 20.4 ... 28.8 VDC
I_{24VDC} = 25 ... 40 mA (without load)
1.2 A (with max. load)
I1 ... I4 = 1: > 12 VDC; I > 2.1 mA
0: < 5 VDC; I < 0.88 mA


Note: You can connect all M wires of output into any M terminal of output.



LOGO! DM8 24R


L = 20.4 ... 26.4 VAC
I_{24VAC} = 40 ... 110 mA
I1 ... I4 = 1: > 12 VAC; I > 2.63 mA
0: < 5 VAC; I < 1.1 mA
L+ = 20.4 ... 28.8 VDC
I_{24VDC} = 15 ... 50 mA
I1 ... I4 = 1: > 12 VDC; I > 2.63 mA
0: < 5 VDC; I < 1.1 mA

	P1	P2
AC	L1	N
DC	P	L+
DC	M	M



LOGO! DM8 230R


L1 = 85 ... 265 VAC
I_{115VAC} = 20 ... 40 mA
I_{240VAC} = 15 ... 30 mA
I1 ... I4 = 1: > 79 VAC; I > 0.08 mA
0: < 40 VAC; I < 0.05 mA
L+ = 100 ... 253 VDC
I_{115VDC} = 10 ... 25 mA
I_{240VDC} = 5 ... 15 mA
I1 ... I4 = 1: > 79 VDC; I > 0.13 mA
0: < 30 VDC; I < 0.06 mA



LOGO! DM16 24


L+ = 20.4 ... 28.8 VDC
I_{24VDC} = 25 ... 50 mA (without load)
2.4 A (with max. load)
I1 ... I8 = 1: > 12 VDC; I > 2 mA
0: < 5 VDC; I < 0.85 mA

Note: You can connect all M wires of output into any M terminal of output.



LOGO! DM16 24R

L+ = 20.4 ... 28.8 VDC
I_{24VDC} = 30 ... 115 mA
I1 ... I8 = 1: > 12 VDC; I > 2 mA
0: < 5 VDC; I < 0.85 mA



LOGO! DM16 230R

L1 = 85 ... 265 VAC
I_{115VAC} = 20 ... 40 mA
I_{240VAC} = 15 ... 30 mA
I1 ... I8 = 1: > 79 VAC; I > 0.08 mA
0: < 40 VAC; I < 0.05 mA
L+ = 100 ... 253 VDC
I_{115VDC} = 10 ... 25 mA
I_{240VDC} = 5 ... 15 mA
I1 ... I8 = 1: > 79 VDC; I > 0.13 mA
0: < 30 VDC; I < 0.06 mA

