
SIEMENS


STEP7-Meldung „Fehlende Softwarepakete“

Beim Öffnen eines STEP7-Projekts erscheint die Meldung "Fehlende Softwarepakete"; siehe folgendes Bild.



Fehlendes Software-Paket (Icon für IBN)

Ursache:
Ein Projekt wurde mit installiertem STARTER V4.1 SP2 geöffnet wurde. Das Icon „Inbetriebnahme“ siehe folgendes Bild wird dem Projekt dann mitgegeben.



Neues IBN-Icon

Wird nun das STEP7-Projekt auf einem Rechner geöffnet, auf dem eine ältere STARTER-Version installiert ist, erscheint die Meldung „Fehlende Softwarepakete“.

Abhilfe:
- Quittierung der Meldung mit „OK“, das Projekt lässt sich dann bearbeiten, oder
- Nachinstallieren der STARTER-Version V4.1 SP2

© Siemens AG 2008