SIMATIC S5

Programmiergerät PG 605U

Handbuch

STEP ® und SIMATIC ® sind eingetragene Warenzeichen der Siemens AG und gesetzlich
geschützt.
Copyright © Siemens AG 1989
Technische Änderungen vorbehalten.
Vervielfältigung dieser Unterlage sowie Verwertung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Vorwort	
Einführung	
Systemübersicht	1
Technische Beschreibung	2
Aufbaurichtlinien	3
Programmieren, Bedienen, Beobachten mit dem PG 605U	4
Anhänge	
Stichwortverzeichnis	

PG 605U Handbuch ______ Vorwort

Vorwort

Das Programmiergerät PG 605U ist ein leistungsfähiges und sehr handliches Programmiergerät aus der SIMATIC ® S5-Gerätereihe zum Erstellen, Korrigieren und Testen von Programmen.

Über einen Zwischenstecker können Sie einen Drucker anschließen, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Programm auch zu dokumentieren.

Das vorliegende Handbuch soll Ihnen ausführliche Informationen geben und die Arbeit mit dem Programmiergerät erleichtern. Aber auch in einem Handbuch können nicht alle Probleme erläutert werden, die bei den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten auftreten. Im Anhang D finden Sie eine Liste von Ansprechpartnern, die Sie jederzeit um Rat fragen können.

EWA 4NEB 810 1056-01d V

PG 605U Handbuch Einführung

Einführung

Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen, die Ihnen die Arbeit mit diesem Buch er leichtern sollen.

Inhaltsbeschreibung

Der Inhalt dieses Handbuches läßt sich thematisch in einzelne Blöcke gliedern:

- Systemübersicht
- technische Beschreibung
- Aufbaurichtlinien
- Programmierung, Bedienen und Beobachten

In den Anhängen finden Sie in tabellarischer Form zusätzliche Informationen zur Operationsliste und zu den Fehlermeldungen.

Am Ende des Buches sind Korrekturblätter eingeheftet. Tragen Sie dort bitte Ihre "Verbesserungs- und Korrekturvorschläge" ein und senden Sie das Blatt an uns zurück. Sie helfen uns durch Ihre Stellungnahme, die nächste Auflage zu verbessern.

Kursangebot

Dem Anwender von SIMATIC S5 bietet SIEMENS umfangreiche Schulungsmöglichkeiten.

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Siemens-Geschäftsstelle.

Literaturverzeichnis

Umfangreiche Informationen über das Programmiergeräte-Spektrum finden Sie im Katalog ST 59 "Programmiergeräte".

Vereinbarungen

Um die Übersichtlichkeit des Handbuches zu verbessern, wurde die Gliederung in Menü-Form durchgeführt, das bedeutet:

- Die einzelnen Kapitel sind mit gedrucktem Register gekennzeichnet.
- Am Anfang des Buches finden Sie ein Übersichtsblatt, in dem die Überschriften der einzelnen Kapitel aufgeführt sind.
- Vor jedem Kapitel steht dann die Fein-Gliederung.
 Die einzelnen Kapitel sind bis zur dritten Stufe gegliedert. Zur weiteren Unterteilung werden Überschriften fett gedruckt.
- Bilder und Tabellen werden in jedem Kapitel getrennt durchnumeriert. Auf der Rückseite der Fein-Gliederung finden Sie je eine Liste der Bilder und Tabellen, die in diesem Kapitel enthalten sind.

GWA 4NEB 810 1056-01c vii

Einführuna	PG 605U Handbuch

Bei der Gestaltung des Buches wurden besondere Ausdrucksweisen verwendet, mit denen wir Sie an dieser Stelle vertraut machen möchten.

- Für bestimmte Begriffe gibt es charakteristische Abkürzungen. Beispiel: Programmiergerät (PG)
- Fußnoten werden mit kleinen hochgestellten Ziffern (z. B. "1"), oder hochgestellten Sternchen "*" gekennzeichnet. Die zugehörigen Erläuterungen finden Sie im allgemeinen am unteren Blattrand oder unterhalb der betreffenden Tabelle oder des betreffenden Bildes.
- Querverweise werden folgendermaßen dargestellt: "(→ Kap. 2.3.2)" verweist auf den Abschnitt 2.3.2.
 Verweise auf einzelne Seiten werden nicht verwendet.
- Die Größenangaben in Zeichnungen und Maßbildern werden in "mm" ausgedrückt.
- Wertebereiche werden folgendermaßen dargestellt: 17 ... 21 = 17 bis 21
- Werte können durch Dual-, Dezimal- oder Hexadezimalzahlen ausgedrückt werden. Das jeweilige Zahlensystem wird durch einen Index angegeben, zum Beispiel F000_H.
- Besonders wichtige Informationen werden zwischen zwei graue Balken geschrieben. Im oberen Balken gibt ein Schlagwort die Bedeutung der Aussage an.

Hinweis: Zusätzliche Information; Hervorhebung einer Beson	nderheit.
ACHTUNG: Aussagen, die Sie beachten müssen, um Schäden an	der Hard- oder Firmware zu vermeiden.
VORSICI Werden diese Aussagen nicht beachtet, so können I	

Gerätehandbücher können immer nur den momentanen Ausgabestand des Gerätes beschreiben. Werden im Laufe der Zeit Änderungen oder Ergänzungen notwendig, so erhält das Handbuch einen Nachtrag, der bei der nächsten Überarbeitung des Buches eingearbeitet wird. Der jeweilige Ausgabestand des Handbuches wird auf dem Deckblatt angezeigt; dieses Buch hat den Ausgabestand "3". Bei jeder Überarbeitung wird der Ausgabestand um "1" erhöht.

VIII GWA 4NEB 810 1056-01c

1 Systemübersicht

- 2 Technische Beschreibung
- 3 Aufbaurichtlinien
- 4 Programmieren, Bedienen, Beobachten mit dem PG 605U

Bilder					
1.1	Das Programmiergerät PG 605U	1	-	2	
Tabel	len				
1.1	Anschlußmöglichkeiten der PGs	1	-	1	

1 Systemübersicht

Mit dem PG 605U können Sie STEP 5-Anwenderprogramme erstellen, korrigieren und testen. Bei Verwendung eines Druckadapters können Sie sich die erstellten Programme auch auf einem Drucker ausgeben lassen.

Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die beiden Ausführungen des Programmiergerätes PG 605U, welche sich in den Anschlußmöglichkeiten der zugehörigen Automatisierungsgeräte unterscheiden.

Tabelle 1.1 Anschlußmöglichkeiten der PGs

PGs	PG 6 Bestell-Nr. 6E	PG 605U Bestell-Nr.	
AGs	ohne Leitungsadapter 984	mit Leitungsadapter 984 (6ES5 984-1UA31, 6ES5 984-1UA41)	6ES5 605-0UA12
S5-90U		•	•
S5-95U		•	•
S5-100U	•	•	•
S5-101U	•	•	•
S5-115U	•	•	•

EWA 4NEB 810 1056-01d 1-1

Systemübersicht		PG 605U Handbuch
	<i>(1</i> 71	
	((Photo Nr.: GWA 7287/8))	

Bild 1.1 Das Programmiergerät PG 605U

1-2 EWA 4NEB 810 1056-01d

1 Systemübersicht

2	Technische Beschreibung			
2.1	Technische Daten des PG 605U	2	-	1
2.2	Arbeitsweise des PG 605U	2	-	1
2.3	Tastatur des PG 605U	2	-	2

- 3 Aufbaurichtlinien
- 4 Programmieren, Bedienen, Beobachten mit dem PG 605U

Bilde	•			
2.1	Tastatur des PG 605U	2	-	2
Tabe	llen			
	Übersicht über die Funktionstasten des PG 605U	2	- -	3 4

2 Technische Beschreibung

2.1 Technische Daten des PG 605U

Stromversorgung: 6ES5 984-0UA11 \rightarrow 5V/0,5A

6ES5 984-0UA12→5V/0,1A

Stromversorgung erfolgt über das Kabel vom AG

Schnittstelle: serielle TTY-Linienstromschnittstelle

Umgebungstemperatur: $+5 ... +40^{\circ}$ C Lager- und Transporttemperatur: $-20 ... +60^{\circ}$ C

Schutzart: IP50

Abmessungen (BxHxT)(in mm): 120 x 45 x 200 Gewicht: ca. 0,9 kg

Zwischenstecker mit 6ES5 984-1UA11

Druckeranschluß: 6ES5 984-1UB11 (nur für AG S5-101U)

 $\begin{array}{lll} \mbox{Leitungsadapter 984} & \mbox{6ES5 984-1UA31 (f\"{u}r 220/240 V)} \\ \mbox{(f\"{u}r Leitungsl\"{a}ngen <math>> 3 \mbox{ m und} & \mbox{6ES5 984-1UA41 (f\"{u}r 110/120 V)} \end{array}$

< 1000 m für AG S5-110S)

2.2 Arbeitsweise des PG 605U

Das PG 605U hat einen Zwischenspeicher, der einen Baustein (max. 1023 Anweisungen) aufnehmen kann. Eingaben und Korrekturen erfolgen zunächst im PG-Zwischenspeicher. Erst nach dem Übertragen des Bausteins in das Automatisierungsgerät wird der Baustein im AG wirksam.

Im PG 605U kann jeweils nur ein Baustein bearbeitet werden. Soll ein bereits im AG-Speicher stehender Baustein ausgegeben, korrigiert oder getestet werden, so wird dieser nach seinem Aufruf automatisch in den PG-Speicher dupliziert, bleibt also auch im AG-Speicher vorhanden. Der zuletzt im PG befindliche Baustein wird gelöscht.

H	linw	eis:																								
В	eim	Zieł	nen	de	s PG	i-St	eck	ers	geh	t de	er Ir	ha	lt d	es F	G-	Zwi	sch	ens	pei	iche	rs v	erlo	orer	١.		

EWA 4NEB 810 1056-01d 2-1

2.3 Tastatur des PG 605U




Bild 2.1 Tastatur des PG 605U

Einige Tasten des PG 605U sind mit zwei Funktionen belegt. Die weißgedruckten Zweitfunktionen werden angesprochen, wenn vorher die weiße <VORTASTE> betätigt wurde. Wenn Sie mehrere Zweitfunktionen hintereinander anwählen wollen, müssen Sie jedesmal wieder die <VORTASTE> betätigen. Durch wiederholtes Betätigen der <VORTASTE> wieder aufgehoben. Die Anwahl der Zweitfunktion wird im Eingabefeld durch das Erscheinen einer strichlierten Linie am linken unteren Rand signalisiert.

wird

2-2 GWA 4NEB 810 1056-01c

Tabelle 2.1 Übersicht über die Funktionstasten des PG 605U

Taste		Funktion					
	<vortaste>:</vortaste>	Nach Betätigen der < VORTASTE > werden die weißgedruckten Zweitfunktionen angesprochen					
	<ausgabe>-Taste <suchlauf>-Taste</suchlauf></ausgabe>	(bei Ein-/Ausgabe, programmabhängige Signal- zustandsanzeige)					
XI	<eingabe>-Taste</eingabe>						
XI XI	<einfügen>-Taste</einfügen>	(bei Ein-/Ausgabe)					
	<loeschen>-Taste <ausfuegen>-Taste</ausfuegen></loeschen>	(im Grundzustand: AG urlöschen) (bei Ein-/Ausgabe)					
	<enter>-Taste</enter>	(Ein-/Ausgabe abschließen)					
	<status></status>	(Signalzustandsanzeige, STEUERN)					
	<aufruf>-Taste</aufruf>	(Aufruf von Sonderfunktionen)					
	<abbruch>-Taste</abbruch>						
PB	<loeschen></loeschen>	(Anzeige löschen, Fehler quittieren)					

2-3 GWA 4NEB 810 1056-01c

Tabelle 2.2 Übersicht über die Positioniertasten des PG 605U

Taste		Funktion
	<pfeil links="" nach=""></pfeil>	zum Eingeben von Marken (bei Ein-/Ausgabe) Cursor nach links (bei STEUERN)
\Rightarrow	<pfeil nach="" rechts=""></pfeil>	zum Abschließen von Marken (bei Eingabe) Cursor nach rechts (bei STEUERN)
	<pfeil nach="" oben=""></pfeil>	letzte Anweisung, Adresse -1
	<pfeil nach="" unten=""></pfeil>	nächste Anweisung, Adresse + 1, Weiterschalten

2-4 GWA 4NEB 810 1056-01c

- 1
- Systemübersicht Technische Beschreibung

3	Aufbaurichtlinien			
3.1	Anschluß des PG 605U	3 -	1	
3.2	Gebrauchslagen des PG 605U	3 -	2	

Programmieren, Bedienen, Beobachten mit dem PG 605U 4

3.1 Anschluß des PG 605U an ein Automatisierungsgerät S5-101U 3 - 1 3.2 Hand- und Tischbetrieb des PG 605U 3 - 2 3.3 Ausschnittmaße (in mm) für Schalttafeleinbau 3 - 2			
3.2 Hand- und Tischbetrieb des PG 605U 3 - 2	Bilder		
	3.2 Hand- und Tischbetrieb des PG 605U 3	3 -	2

3 Aufbaurichtlinien

3.1 Anschluß des PG 605U,

((Photo Nr.: GWA 7287/11))

Bild 3.1 Anschluß des PG 605U an ein Automatisierungsgerät S5-101U

Um das PG 605U anzuschließen, stecken Sie den Stecker des PG in die Anschlußbuchse des Automatisierungsgerätes und verriegeln ihn. Damit sind alle notwendigen Verbindungen, einschließlich der Stromversorgung, hergestellt.

Das Programmiergerät führt nach Anschluß einen kurzen Selbsttest durch und geht dann in die Grundstellung. Im Anzeigefeld erscheint:

```
: _PG 605U V 1.4
*KOMMANDO*
```

Das Programmiergerät PG 605U wird durch Entriegeln und Ziehen des PG-Steckers ausgeschaltet.

GWA 4NEB 810 1056-01c 3-1

Aufbaurichtlinien ______PG 605U Handbuch

3.2 Gebrauchslagen des PG 605U

Das Programmiergerät PG 605U eignet sich

- für Handbetrieb (→ Bild 3.2)
- für Tischbetrieb (→ Bild 3.2)
- für den Einbau in Schalttafeln (→ Bild 3.3)

((Photo Nr.: GWA 7287/8)) ((Photo Nr.: GWA 7287/14))

Bild 3.2 Hand- und Tischbetrieb des PG 605U

((Photo Nr.: GWA 7287/10))




Bild 3.3 Ausschnittmaße (in mm) für Schalttafeleinbau

3-2 GWA 4NEB 810 1056-01c


- 1
- Systemübersicht Technische Beschreibung Aufbaurichtlinien 2
- 3

4	Programmieren, Bedienen, Beobachten mit dem PG 605U				
4.1	Allgemeines		-	1	2000000000
4.1	Aligementes	-	-	•	
4.2	Eingabe	4	_	2	
4.2.1	Eingabe anwählen	4	_	2	
4.2.2	Anweisungen eingeben	4	_	2	
4.2.3	Marken eingeben (nur in FBs)	4	_	4	
4.2.4	Datenbaustein programmieren	4	_	5	
	,				
4.3	Ausgabe	4	-	6	
4.3.1	Ausgabe aus dem AG	4	_	6	
4.3.2	Ausgabe aus dem PG		_	7	
4.4	Korrektur	4	-	8	
4.4.1	Löschen von Anweisungen	4	-	8	
4.4.2	Einfügen von Anweisungen	4	-	8	
4.4.3	Überschreiben von Anweisungen		-	8	
	-				
4.5	Positionieren	4	-	8	
		_		_	
4.6	Suchlauf	-	-	-	
4.6.1	Suchlauf nach Anweisungen oder Operanden		-	-	
4.6.2	Suchlauf nach Marken (nur in FBs)		-		
4.6.3	Suchlauf nach Adressen	4	-	9	
4.7	Testfunktionen	1		10	
4.7.1	STATUS (Programmabhängige Signalzustandsanzeige)		_		
4.7.1	STATUS VAR (Direkte Signalzustandsanzeige)		_		
4.7.2	STEUERN		_		
4.7.4	STEUERN von Zeiten und Zählern (ab Version V1.2)		_		
4.7.4	STEDERIN VOIT Zeiter und Zamer (ab Version V1.2)	_		12	
4.8	Auskunftfunktionen	4	_ •	14	
4.8.1	Buchfunktionen		_		
4.8.2	Unterbrechungsstack (USTACK)		_	14	
4.8.3	Ausgabe der Systemparameter		_		
	3 ,				
4.9	Sonderfunktionen	_	- :	21	
4.9.1	AG Starten / Stoppen über das PG	4	- :	21	
4.9.2	AG-Speicher komprimieren	4	- :	21	
4.9.3	Anzeigetest		- :	22	
4.9.4	Tastaturtest	4	- :	23	
		_			
4.10	Löschfunktionen		- :		
	AG urlöschen	-	- :		
4.10.2	Baustein löschen	4	- :	25	

Bilder		
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13	Anzeigefeld des PG 605U Beispiel für die Eingabe des OB 1 Ablaufdiagramm: Anweisung eingeben Ablaufdiagramm: Marken eingeben Anzeige der verschiedenen Datenformate Beispiel für die Ausgabe des OB 1 aus dem AG Beispiel für die Ausgabe des OB 1 aus dem PG Beispiel für eine STATUS-Anzeige Darstellungen des Signalzustandes Beispiel für eine STEUERN-Anzeige Testmuster beim Anzeigetest des PG 605U Zuordnung der Tasten beim Tastaturtest Schematischer Ablauf des Tastaturtests	4 - 2 4 - 3 4 - 4 4 - 5 4 - 6 4 - 7 4 - 10 4 - 10 4 - 11 4 - 22
Tabell	en	
4.1 4.2 4.3 4.4	Unterbrechungsstack (S5-90U, S5-95U, S5-100U, S5-101U, S5-115U) Erläuterung der USTACK-Bits Systemparameter	4 - 15 4 - 17 4 - 19 4 - 20

4 Programmieren, Bedienen, Beobachten mit dem PG 605U

4.1 Allgemeines



- ① Zustandskennung
- STEP 5-Adresse
- 3 Eingabefeld

- 4 Vortaste
- S Verknüpfungsergebnis
- Signalzustand
- ⑦ Meldungsnummer (→ Anhang B)

Bild 4.1 Anzeigefeld des PG 605U

Nach dem Anschluß des PG 605U an ein Automatisierungsgerät und nach Ablauf des kurzen Selbsttests fordert das PG den Benutzer auf, ein Kommando einzugeben.

4.2 Eingabe

4.2.1 Eingabe anwählen

Betätigen Sie die <EINGABE>-Taste (Tab. 2.1). Drücken Sie die <VORTASTE> und geben Sie über die Operandentasten die Bausteinart (OB, PB, FB) und die Bausteinnummer (1 ... 255) ein. Mit der <ENTER>-Taste wird die Eingabe abgeschlossen und das Kommando ausgeführt. Im Beispiel (
Bild 4.8) wurde der OB 1 eingegeben.

Bild 4.2 Beispiel für die Eingabe des OB 1

4.2.2 Anweisungen eingeben

Sie können Anweisungen in den Funktionen EINGABE und AUSGABE eingeben.

Nachdem Sie einen OB, PB oder FB angewählt haben, geben Sie über die Tastatur z.B. die Anweisung "U E 1.0" ein. Mit der <ENTER>-Taste übernehmen Sie die Anweisung. Nach der Übernahme zeigt der STEP-Adreßzähler auf die nächste Adresse. Geben Sie Ihr Programm ein bis zur letzten Anweisung. Durch nochmaliges Betätigen der <ENTER>-Taste wird die Eingabe abgeschlossen. Im Anzeigefeld erscheint die Abfrage

$$\begin{array}{cccc}
 & P G \rightarrow A G ? \\
O B & 1
\end{array}$$

Nach nochmaligem Drücken der <ENTER>-Taste wird der Baustein ins Automatisierungsgerät übertragen.

Durch zweimaliges Betätigen der < ABBRUCH>-Taste wird die Eingabe ohne Abspeichern verlassen und das PG kehrt in die Ausgangsfunktion zurück.

Nach Abbruch bleibt der Baustein im PG erhalten und kann mit der Tastenfolge < AUSGABE >- Taste und < ENTER >- Taste weiter bearbeitet werden.

Hinweis:

Falls ein Baustein auch auf den Bildschirmprogrammiergeräten PG 635, PG 675, PG 685 und PG 695 dargestellt werden soll, muß nach spätestens 255 STEP 5-Anweisungen der Befehl "BLD 255" (Segmentende) eingegeben werden.

4-2 GWA 4NEB 810 1056-01c




Bild 4.3 Ablaufdiagramm: Anweisung eingeben

4-3 GWA 4NEB 810 1056-01c

4.2.3 Marken eingeben (nur in FBs)

Sie können Marken in den Funktionen EINGABE und AUSGABE eingeben.

Marken bestehen bei EINGABE aus einem "X" und einer zweistelligen Nummer, bei AUSGABE und STATUS aus einem "M" und einer Nummer (0...99). Marken sind immer einer Anweisung zugeordnet und können nur mit der Anweisung übernommen, eingefügt oder ausgefügt werden. Um z.B. die Marke 10 einzugeben, drücken Sie die Taste < PFEIL NACH LINKS> (→ Tab. 2.2) zum Einfügen der Marke, die Tasten <1> und <0> für die Markennummer, und dann die Taste < PFEIL NACH RECHTS >, um die Eingabe der Marke abzuschließen.

Sie können entweder die zugehörige Anweisung eingeben (→ Kap. 4.2.2), die Marke durch nochmaliges Eingeben überschreiben oder die Marke mit der <LOESCHEN>-Taste löschen.




Bild 4.4 Ablaufdiagramm: Marken eingeben

Hi	nν	⁄ei:	:																																							
Ве	eim	Tr	an	sf	eri	er	en	C	les	s E	3a	us	te	in	s١	νo	m	Δ	١G	z	ur	n	PC	G v	we	erc	de	n	die	e 1	Vla	ırk	er	n	eι	ıç	ge	ne	rie	rt.	Eir	ne
Umbenennung der eingegebenen Marken ist möglich.																																										
*****							****	****			****	****			***	****	****		****					****		****	****				****											****

4-4 GWA 4NEB 810 1056-01c

4.2.4 Datenbaustein programmieren

Um einen Datenbaustein zu programmieren, wählen Sie die Funktion EINGABE oder AUSGABE an. Anstelle von "FB", "OB" oder "PB" geben Sie <VORTASTE>, <*> und die Bausteinnummer ein. Nach Betätigen der <ENTER>-Taste erscheint im Anzeigefeld:

Mit der Taste < PFEIL NACH RECHTS > können Sie nun auf andere Formate umschalten.




Bild 4.5 Anzeige der verschiedenen Datenformate

GWA 4NEB 810 1056-01c 4-5

Sie können in folgenden Formaten eingeben:

KH Konstante (Hexadezimal): 0 ... FFFF
 VORTASTE > < 0 > = A
 VORTASTE > < 1 > = B
 VORTASTE > < 2 > = C
 VORTASTE > < 3 > = D
 VORTASTE > < 4 > = E
 VORTASTE > < 5 > = F

KF Konstante (Festpunktzahl): -32768 ... 32767
 KT Konstante (Zeitwert): 0.0 ... 999.3
 KZ Konstante (Zähler): 0 ... 999

lst ein Datenwort eingegeben, so können Sie nach Betätigen der <VORTASTE> und <*> einen Wiederholungsfaktor (1...255) eingeben. Anschließend kann die angegebene Anzahl mit der <EINFÜGEN> - Taste eingefügt oder mit der <ENTER> - Taste überschrieben werden.

4.3 Ausgabe

4.3.1 Ausgabe aus dem AG

Um die Funktion AUSGABE anzuwählen, betätigen Sie die <AUSGABE>-Taste (→ Tab. 2.1). Nun geben Sie über die <VORTASTE> und die Operandentasten die Bausteinart und die Bausteinnummer ein. Mit der <ENTER>-Taste wird die Ausgabe abgeschlossen und das Kommando ausgeführt. Im Anzeigefeld erscheint die erste Anweisung.




Bild 4.6 Beispiel für die Ausgabe des OB 1 aus dem AG

Nun können Sie mit der Taste < PFEIL NACH UNTEN> die nachfolgenden Anweisungen anzeigen lassen. Korrekturen \rightarrow Kap. 4.4.

4-6 GWA 4NEB 810 1056-01c

4.3.2 Ausgabe aus dem PG

Betätigen Sie die <AUSGABE>-Taste (→ Tab. 2.1) und die <ENTER>-Taste. Wenn vorher eine Ein- oder Ausgabe mit der <ABBRUCH>-Taste beendet wurde, können Sie sich den Baustein mit den Tasten <AUSGABE> und <ENTER> anzeigen lassen.




Bild 4.7 Beispiel für die Ausgabe des OB 1 aus dem PG

Wenn der Baustein schon ins AG überschrieben wurde, erscheint im Anzeigefeld die Fehlermeldung "*84" (Baustein im PG nicht vorhanden; → Anhang B). Wenn Sie diesen Baustein bearbeiten wollen, müssen Sie ihn erst aus dem AG ins PG übertragen (→ Kap. 4.3.1).

EWA 4NEB 810 1056-01d 4-7

4.4 Korrektur

Korrekturen sind in den Funktionen EINGABE und AUSGABE möglich.

4.4.1 Löschen von Anweisungen

Wählen Sie die gewünschte Anweisung mit den Positioniertasten oder über den Suchlauf (→ Kap. 4.6) an. Betätigen Sie die <VORTASTE> und die <EINFUEGEN>-Taste. Die angewählte Anweisung ist gelöscht, es wird die nächste Anweisung angezeigt.

4.4.2 Einfügen von Anweisungen

Wählen Sie die Anweisung, vor der eine neue Anweisung eingefügt werden soll, mit den Positioniertasten oder über den Suchlauf an. Nun geben Sie die neue Anweisung ein, z.B. U E 1.0. Betätigen Sie nun die <EINFUEGEN>-Taste. Die neue Anweisung wurde eingefügt, es wird die Anweisung angezeigt, vor der eingefügt wurde.

4.4.3 Überschreiben von Anweisungen

Wählen Sie die Anweisung, die überschrieben werden soll, mit den Positioniertasten oder über den Suchlauf an. Geben Sie die neue Anweisung, z.B. UN E 1.0, ein. Betätigen Sie nun die <ENTER>-Taste. Die Anweisung wurde überschrieben, es wird die nächste Anweisung angezeigt.

4.5 Positionieren

Sie können in den Funktionen EINGABE, AUSGABE und STATUS (Programmabhängige Signalzustandsanzeige) positionieren. Eine Positionierung ist auch mit der Funktion Suchlauf möglich (\rightarrow Kap. 4.6.).

Bei Betätigen der Taste < PFEIL NACH OBEN > wird die vorherige Anweisung angezeigt, bei der Taste < PFEIL NACH UNTEN > die nachfolgende Anweisung.

Hinweis:

Die beiden Positioniertasten sind repetierend, d.h. bei längerer Tastenbetätigung wiederholt sich die Funktion automatisch.

4-8 GWA 4NEB 810 1056-01c

4.6 Suchlauf

Der Suchlauf ist in den Funktionen EINGABE, AUSGABE und STATUS (Programmabhängige Signalzustandsanzeige) möglich. Der Suchlauf durchläuft das gesamte Anwenderprogramm im PG nach einem eingegebenen Suchbegriff. Suchbeginn und Suchende ist die vor dem Suchlauf angezeigte Adresse.

4.6.1 Suchlauf nach Anweisungen oder Operanden

Nach Anwahl der Funktion geben Sie den Suchbegriff ein, z.B. U E 1.0 (Anweisung) oder E 1.0 (Operand). Betätigen Sie die <SUCHLAUF>-Taste (→ Tab. 2.1). Wenn der Suchbegriff gefunden wurde, wird die Anweisung mit der zugehörigen Adresse angezeigt. Durch nochmaliges Betätigen der <SUCHLAUF>-Taste wird weitergesucht. Jede andere Taste bricht den Suchlauf ab. Ist der Suchbegriff nicht vorhanden, wird die Meldung *86 ausgegeben (→ Anhang B).

```
Hinweis:

Aus Gründen der Eindeutigkeit muß bei den Eingaben "EB", "AB", "MB", "EW", "AW" oder "MW" vor dem "B" oder "W" die < VORTASTE > betätigt werden.
```

4.6.2 Suchlauf nach Marken (nur in FBs)

Nach Anwahl der Funktion betätigen Sie die Taste <PFEIL NACH LINKS>. Geben Sie nun die Marke ein, z.B. M10, und betätigen Sie die <SUCHLAUF>-Taste. Im Anzeigefeld erscheint die gesuchte Marke mit der dazugehörigen Anweisung.

4.6.3 Suchlauf nach Adressen

Nach Anwahl der Funktion leiten Sie mit der Taste <AUFRUF> (→ Tab. 2.1) den Suchlauf nach Adressen ein. Geben Sie nun die zu suchende Adresse ein. Nach Drücken der <SUCHLAUF>-Taste wird nach der Adresse gesucht. Wenn Sie den Suchlauf noch nicht mit der <SUCHLAUF> - Taste aktiviert haben und abbrechen wollen, betätigen Sie die <LOESCHEN>-Taste. Es wird die letzte Anweisung angezeigt.

Die hexadezimalen Adressen können mit Hilfe der < VORTASTE > wie folgt eingegeben werden:

```
<VORTASTE><0> für A
<VORTASTE><1> für B
<VORTASTE><2> für C
<VORTASTE><3> für D
<VORTASTE><4> für E
<VORTASTE><5> für F
```

Hinweis:

Wird eine Adresse eingegeben, die größer als das Anwenderprogramm ist, wird die letzte Anweisung des Anwenderprogramms angezeigt.

Zeigt die Suchadresse in eine Anweisung (bei 2-Wort-Befehlen z.B. L KF \pm 1), wird die nachfolgende Anweisung angezeigt.

GWA 4NEB 810 1056-01c 4-9

4.7 Testfunktionen

4.7.1 STATUS (Programmabhängige Signalzustandsanzeige)

Die programmabhängige Signalzustandsanzeige ist ein in die Programmanzeige eingeblendetes Abbild des aktuellen Prozeßzustandes und wird zyklisch in der Anzeige aktualisiert.



Leiten Sie die programmabhängige Signalzustandsanzeige mit der Taste < STEUERN> ein (→ Tab. 2.1). Nach Betätigen der < VORTASTE> geben Sie die Bausteinart (OB, PB, FB) und die Bausteinnummer (0...255) ein. Drücken Sie die < ENTER>-Taste, wird die Funktion ausgeführt. Im Anzeigefeld erscheint die erste Anweisung des angewählten Bausteins (→ Kap. 4.5 und 4.6).



Bild 4.8 Beispiel für eine STATUS-Anzeige

Wenn Sie die <ABBRUCH>-Taste betätigen, gelangen Sie in den Grundzustand.

Darstellung des Signalzustandes

Der zu der angewählten Anweisung gehörige Signalzustand wird in der zweiten Zeile des Anzeigenfeldes eingeblendet.




Bild 4.9 Darstellung des Signalzustandes

SIG = Signalzustand

4-10 EWA 4NEB 810 1056-01d

4.7.2 STATUS VAR (Direkte Signalzustandsanzeige)

Die direkte Signalzustandsanzeige ermöglicht die Anzeige von aktuellen binären Signalzuständen oder von digitalen Werten für bestimmte vorzugebende Operanden, wie sie während der Programmbearbeitung im AG am Systemkontrollpunkt (Zeitpunkt vor der Bearbeitung des zyklischen S5-Programmes) vorliegen.

Die direkte Signalzustandsanzeige wird mit der Taste <STEUERN> eingeleitet. Nach Eingabe des Operandenkennzeichens und der Parameter (z.B. E 1.0, T 1, AB 1) betätigen Sie die <ENTER>-Taste. Im Anzeigefeld wird der Signalzustand angezeigt. Wenn Sie die <ABBRUCH>-Taste betätigen, gelangen Sie in den Grundzustand.

Hinweis:

Aus Gründen der Eindeutigkeit muß bei der Eingabe von "EB", "AB" oder "MB" vor dem "B" die < VORTASTE > betätigt werden.

4.7.3 STEUERN VAR

Die Funktion STEUERN kann nur innerhalb der direkten Signalzustandsanzeige (STATUS VAR) durchgeführt werden. Steuerbar sind EB, AB und MB.

Wählen Sie zuerst die direkte Signalzustandsanzeige an (→ Kap. 4.7.2). Nach Betätigen der <STEUERN>-Taste erscheint im Anzeigefeld




Bild 4.10 Beispiel für eine STEUERN-Anzeige

Nun können Sie mit den Tasten < PFEIL NACH RECHTS > und < PFEIL NACH LINKS > den Cursor positionieren und den Signalzustand einstellen. "1" bedeutet "Signalzustand 1", "0" bedeutet "Signalzustand 0". Wenn Sie die < ENTER > - Taste betätigen, wird die Funktion STEUERN ausgeführt und Sie können den Signalzustand beobachten.

Wenn Sie die <ABBRUCH>-Taste betätigen, gelangen Sie wieder zurück in die direkte Signalzustandsanzeige (STATUS VAR). Die Funktion STEUERN wird nicht ausgeführt.

GWA 4NEB 810 1056-01c 4-11

4.7.4 STEUERN von Zeiten und Zählern (ab Version V1.2)

Um Zeiten und Zähler steuern zu können, muß bei Einsatz des PG 605U ab Version V1.2 eventuell das Anwenderprogramm angepaßt werden.

Das AG kann in Betrieb oder im Stoppzustand sein. Wie auch die Funktion STEUERN kann das STEUERN von Zeiten und Zählern nur innerhalb der direkten Signalzustandsanzeige durchgeführt werden.

Das STEUERN der Zeiten und Zähler wirkt auf den am PG eingestellten Datenbaustein. Es wird das Datenwort mit der Nummer des zu steuernden Zählers oder der zu steuernden Zeit beeinflußt.

Die voreingestellten Werte sind:

- DB11 für Zeiten
- DB12 für Zähler

Programmaufbau

Im Anwenderprogramm muß nachstehende Befehlsfolge programmiert werden, damit der steuerbare Sollwert in den Timer übernommen wird.

Beispiel: A DB 11 *; Der reservierte Datenbaustein wird eingestellt

L DW 5 ; Inhalt von Datenwort 5 wird in den Akku geladen

SI T5; Starte Timer T 5 als Impuls

Hinweis:

Die Nummer des Datenwortes und die Nummer der Zeit oder des Zählers sollten aus Gründen der Übersichtlichkeit identisch sein.

Beim AG 101U werden die Zeiten und Zähler auf verschiedenen Bereichen im Datenbaustein abgebildet, bei den anderen AGs kann für Zeiten und Zähler je ein eigener Datenbaustein eingerichtet werden.

Zulässige Parameter für Zeiten und Zähler:

0 ... 15 AG S5-100U CPU 100

0 ... 31 AG S5-90U, AG S5-100U CPU 102

0 ... 127 AG S5-95U, AG S5-100U CPU 103, AG S5-115U

EWA 4NEB 810 1056-01d 4-12

^{*} Bei AG S5-101U nicht erforderlich

Besonderheiten beim AG S5-101U:

Da beim AG S5-101U nur ein Datenbaustein für Zeiten und Zähler vorhanden ist, wird bei der Zeitsteuerung auf die Datenworte 0 bis 15 und bei der Zählersteuerung auf die Datenworte 16 bis 31 zugegriffen.

Zulässige Parameter für Zeiten und Zähler: 0 ...15

Zuordnung bei Zeiten: Zuordnung bei Zählern:

DW 0 DW 16 : **Z**0 T0 DW 1 DW 17 : T1 **Z**1 :

DW 15 : Z15 T15 DW 31 :

Hinweis:

Vor dem Start des Automatisierungsgerätes müssen alle variablen Zeiten und Zähler mit Werten vorbesetzt werden, die für den gesteuerten Prozeß unkritisch sind.

Nach Anwahl der direkten Signalzustandsanzeige (STATUS VAR) betätigen Sie die <STEUERN>-Taste (\rightarrow Tab. 2.1). Im Anzeigefeld erscheint voreingestellt der DB 11 (nicht bei AG 101U). Stellen Sie den Datenbaustein ein, auf den das STEUERN wirken soll. Mit der <ENTER>-Taste wird die DB-Einstellung übernommen. Im Anzeigefeld erscheint der eingestellte Zeitwert. Er besteht aus dem Wert 1...999 (vor dem Punkt) und der Zeitbasis 0...3 (nach dem Punkt).

Bedeutung der Zeitbasis

Basis	0	1	2	3
Faktor	0,01s	0,1s	1s	10s

Nach Betätigen der <STATUS>-Taste können Sie einen neuen Zeitwert eingeben. Wenn Sie die <ENTER>-Taste betätigen, wird der eingegebene Zeitwert übernommen und im eingestellten Datenbaustein hinterlegt. Mit der < ABBRUCH > - Taste gelangen Sie in den Grundzustand. Wenn der angewählte Datenbaustein oder das zugehörige Datenwort nicht vorhanden sind, erscheint die Meldung "*88" (→ Anhang B).

4-13

4.8 Auskunftfunktionen

4.8.1 Buchfunktionen

BUCH (alle Bausteine)

Wählen Sie die Funktion AUSGABE mit der <AUSGABE>-Taste an und geben Sie eine <1> ein. Mit der <ENTER>-Taste wird der Befehl ausgeführt. Im Anzeigefeld erscheint der erste Baustein der Bausteinliste und die zugehörige Anfangsadresse. Mit der Taste <PFEIL NACH UNTEN> können Sie sich die weiteren Bausteine der Bausteinliste anzeigen lassen. Mit der <ABBRUCH>-Taste können Sie die Ausgabe der Bausteinliste beenden und in den Grundzustand zurückkehren.

BUCH (einzelne Bausteine)

Wählen Sie die Funktion AUSGABE mit der <AUSGABE>-Taste an und geben Sie eine <1> ein. Anschließend geben Sie die Bausteinart (OB, PB, FB oder "*" für DB) und die Bausteinnummer (0...255) ein. Nach Betätigen der <ENTER>-Taste wird das Kommando ausgeführt. Im Anzeigefeld erscheinen die Daten des angewählten Bausteins. Mit Hilfe der <ABBRUCH>-Taste gelangen Sie wieder in den Grundzustand.

4.8.2 Unterbrechungsstack (USTACK)

Wenn das AG in STOP geht, gibt es dafür verschiedene Ursachen, z.B. die Umschaltung der Betriebsart durch den Anwender oder ein Fehler im AG. Mit Hilfe der Funktion USTACK, die als Bitmuster und in hexadezimaler Darstellung ausgegeben wird, können Sie die Ursache feststellen.

Wählen Sie die Funktion AUSGABE mit der <AUSGABE>-Taste an und geben Sie eine <2> ein. Nach Betätigen der <ENTER>-Taste wird der Befehl ausgeführt. Im Anzeigefeld erscheint der Unterbrechungsstack als Bitmuster. Zur Bedeutung der Anzeige sehen Sie bitte in den Tabellen 4.1 und 4.2 nach oder im Handbuch zu Ihrem Automatisierungsgerät.

Mit der Taste <PFEIL NACH UNTEN> können Sie die Anzeige weiterschalten. Mit Hilfe der <ABBRUCH>-Taste gelangen Sie wieder in den Grundzustand.

GWA 4NEB 810 1056-01c 4-14

System-Byte **USTACK-Anzeige** Datenwort SCH ADR NAU QUITT **PBST** BST SPAB SCH SCH TAET BAU BR AS 1 SD5 **REMA** CA-DA CE-DA NENZ 2 STOP STOP NEU-BATT-**BARB** BARB **PUFFER** ZU-AN-**START ENDE** 3 STAND ZEIGE SD6 UAFEHL MAFEHL E0VH ΑF 4 ASP ASP KOPF PROM ASP PROM ASP RAM LÜCKE NUR NUR NINT SCH NUR ADR ADR 5 **EPROM** RAM END **EEPROM** FEHL FEHL SD7 KEIN **SYNCH** UR NINEU **SUMF** FEHL **LADEN ASP** 6 IRRELEVANT 7 **IRRELEVANT** 8 STOP SCHAL-SUF TRAF NNN STS **STUEB** FEST 9 TER **SD214** ASP NAU QVZ **KOLIF** ZYK SYSFE PEU BAU FΑ 10 11 **SD213** ANZ0 **STATUS** VKE ANZ1 OVF OR **ERAB** 12 VKE 6. Klammerebene OR FKT 13 **SD212** 14 OR VKE FKT 4. Klammerebene 15 SD211 OR VKE FKT 5. Klammerebene 16

Tabelle 4.1 Unterbrechungsstack (S5-90U, S5-95U, S5-100U, S5-101U, S5-115U)

4-15 EWA 4NEB 810 1056-01d

System-Byte **USTACK-Anzeige Datenwort** OR VKE FKT 17 2. Klammerebene **SD210** OR VKE FKT 18 3. Klammerebene 19 Klammertiefe (0...6) **SD209** VKE OR FKT 20 1. Klammerebene 21 Anfangsadresse des Datenbausteins (high) **SD208** 22 Anfangsadresse des Datenbausteins (low) Bausteinstackpointer (high) 23 SD207 Bausteinstackpointer (low) 24 Step-Adreßzähler (high) 25 **SD206** Step-Adreßzähler (low) 26 Befehlsregister (high) 27 SD205 Befehlsregister (low) 28 AKKU 2 (high) 29 **SD204** AKKU 2 (low) 30 AKKU 1 (high) 31 **SD203** AKKU 1 (low) 32

Tabelle 4.1 Unterbrechungsstack (S5-90U, S5-95U, S5-100U, S5-101U, S5-115U) (Fortsetzung)

4-16 EWA 4NEB 810 1056-01d

Tabelle 4.2 Erläuterung der USTACK-Bits

Byte	USTACK-Anzeige	Erläuterung
1	ENDSCH: PBSTSCH: BSTSCH: SCHTAET: ADRBAU: SPABBR: NAUAS: QUITT:	Baustein schieben beenden Baustein schieben vor PROM-Einsatz Baustein schieben Schieben tätig Adreßlistenaufbau Speicherschieben Abbruch Netzspannungsausfall für Anschaltungen Quittung für PBSTSCH
2	CA-DA: CE-DA: NSTOP ANZEIGE: REMANENZ:	Koppelmerkerausgabeadreßliste vorhanden Koppelmerkereingabeadreßliste vorhanden Nach Urlöschen bereits ein Anlauf durchgeführt Remanenz ist eingestellt
3	STOPZUSTAND: STOPANZEIGE: NEUSTART: WIEDERANLAUF: BATTPUFFER: DATUMEIN: BARB: BARBENDE:	AG im Stopp (externe Anforderung) AG im Stopp (interne Anforderung) AG in Neustartroutine Anforderung AG-Betrieb Batteriepufferung des Netzgerätes vorhanden Inhalt der Datums- und Uhrzeitzellen nicht mehr gültig AG im Zustand Bearbeitungskontrolle AG zeigt Ende der Bearbeitungskontrolle an
4	UAFEHL: MAFEHL: E0VH: WANAU: AF: OBWIED AKT: OBNAU AKT:	Unterbrechungsfehlerwort ungültig Sammelanzeige für das Maschinenfehlerwort SD 7 Signalformer E0 vorhanden Wiederanlauf nach Netzausfall erfolgt Alarmbearbeitung freigegeben Wiederanlauf -OB aktiv Wiederanlauf -OB (nach NAU) aktiv
5	TEST BST NIO: QVZ TEST NIO: ASP NUR EPROM: ASP NUR RAM: KOPFNINT: PROMSCHEND: ASP NUR EEPROM: WECKFEHL: PROMADRFEHL: ASPLUECKE: RAM ADR FEHL:	Testbaustein nicht in Ordnung QVZ-Test nicht in Ordnung Nur EPROM-Anwenderspeicher vorhanden Nur RAM-Anwenderspeicher vorhanden Bausteinkopf nicht interpretierbar Schieben von EPROM-Einsatz beendet Anwenderspeicher nur EEPROM Weckalarmbearbeitungsfehler Adressierfehler im EPROM-Speicher Adressenlücke im Anwenderspeicher Adressierfehler im Anwender-RAM

4-17 EWA 4NEB 810 1056-01d

Tabelle 4.2 Erläuterung der USTACK-Bits (Fortsetzung)

Byte	USTACK-Anzeige	Erläuterung
6	KEIN ASP: SYNCHFEHL: NINEU: NIWIED: RUFNVHBST: QVZNINT: SUMF: URLADEN:	Keine Anwenderspeicher-Baugruppe gesteckt Synchronisationsfehler Neustart nicht möglich Wiederanlauf nicht möglich Aufruf eines nicht vorhandenen Bausteins Quittungsverzug nicht interpretierbar Summenfehler Urladen
9	STOPSCHALTER: TF: SUF: TRAF: NNN: STS: STUEB: FEST:	Betriebsartenschalter steht auf STOP Testfeld Substitutionsfehler Transferfehler Programmierfehler, Befehl nicht zulässig oder unzulässiger Bausteinaufruf Programmierbarer STOP Bausteinstacküberlauf oder Parameterliste für Bausteine bereits belegt Fehler in der Selbsttestroutine der CPU
10	NAU: QVZ: KOLIF: ADF: ZYK: SYSFE: PEU: TI: BAU: ASPFA:	Netzspannungsausfall Quittungsverzug Koppelmerkertransferliste ist fehlerhaft Adressierfehler Zykluszeitüberschreitung Fehler im SYSID-Baustein Peripherie unklar Zeitbearbeitung wurde durch NAU/BAU unterbrochen Batterieausfall Falscher Anwenderspeicher
12	ANZ1/ANZ0: OVF: CARRY: OR: STATUS: VKE: ERAB:	Anzeigebits für arithmetische, logische und Schiebeoperationen Arithmetischer Überlauf Übertrag Kennbit Oder-Speicher Statuskennung Verknüpfungsergebnis Kennbit Erstabfrage
13	OR: VKE: FKT:	OR-Wert für die Klammerebene VKE-Wert für die Klammerebene Funktionswert für die Klammerebene ("U(" oder "O(")

4-18 GWA 4NEB 810 1056-01c

4.8.3 Ausgabe der Systemparameter

Die Systemparameter werden wortweise in hexadezimaler Darstellung angezeigt.

Wählen Sie die Funktion AUSGABE mit der <AUSGABE>-Taste an und geben Sie eine <3> ein. Nach Betätigen der <ENTER>-Taste wird die Funktion ausgeführt. Im Anzeigefeld erscheinen die Systemparameter. Zur Bedeutung der Anzeige sehen Sie bitte in der Tabelle 4.4 und im Handbuch zu Ihrem Automatisierungsgerät nach.

Mit der Taste < PFEIL NACH UNTEN > können Sie die Anzeige weiterschalten und sich die anderen Systemparameter anzeigen lassen.

Durch Betätigen der < ABBRUCH> - Taste wird die Ausgabe der Systemparameter beendet und Sie gelangen wieder in den Grundzustand.

Tabelle 4.3 Systemparameter

Systemparameter		
PAR 1	Eingangssignalformer	1
PAR 2	Ausgangssignalformer	1
PAR 3	Prozeßabbild Eingänge	1
PAR 4	Prozeßabbild Ausgänge	1
PAR 5	Merkerspeicher	1
PAR 6	Zeitspeicher	1
PAR 7	Zählspeicher	1
PAR 8	SD-Bereich im AG-Speicher	1
PAR 9	Ausgabestand AG-Software	
PAR 10	Anwenderspeicher Endandresse	1
PAR 11	Systemprogrammspeicher	1
PAR 12	Länge der DB-Liste ²	
PAR 13	Länge der SB-Liste ²	
PAR 14	Länge der PB-Liste ²	
PAR 15	Länge der FB-Liste ²	
PAR 16	Länge der OB-Liste ²	

¹ Adresse

GWA 4NEB 810 1056-01c 4-19

Angabe der Länge in Byte

Tabelle 4.3 Systemparameter (Fortsetzung)

Systemparameter									
PAR 17	Länge der TB-Liste ¹								
PAR 18	Reserve								
PAR 19	Länge der DB0-Liste 1								
PAR 20	Geräte-Eingabepuffer -1 ode	er 2. CPU-Kennung (→ Tab. 4.5)							
PAR 21	Bausteinkopf-Länge								
PAR 22	CPU-Kennung (→ Tab. 4.5) Ausgabestand PG AS-Softwar								

Angabe der Länge in Byte

Tabelle 4.4 CPU-Kennung in SYSPAR

В 21	it 20	CPU-Kennung des AG
0	0	S5-90U/S5-95U/S5-100U/ S5-101U/ S5-115U
1	1	keine CPU

23	:::::: \	it 21	20	2. CPU-Kennung des AG
0	0	0	1	S5-90U/S5-95U/ S5-100U
0	0	1	0	S5-101U
0	1	0	0	S5-115U
1	1	1	1	CPU-Kennung aus Byte 44 ist gültig

Um die neuen AGs in Ausgabe SYSPAR anzeigen zu können, muß eine 2. CPU-Kennung definiert werden. Die Information "Geräte-Eingabepuffer -1" (Bytes 39 und 40 aus SYSPAR) wird vom PG 605U nicht ausgewertet. Im Byte 40 wird die 2. CPU-Kennung codiert.

4-20 EWA 4NEB 810 1056-01d

4.9 Sonderfunktionen

4.9.1 AG Starten/Stoppen über das PG

Voraussetzung für die Sonderfunktion AG-START ist, daß der Betriebsartenschalter am AG auf RUN steht.

Wählen Sie die Funktion AG-START mit den Taste <AUFRUF> (→ Tab. 2.1) und <2>an. Nach Betätigen der <ENTER>-Taste wird das Kommando übernommen. Im Anzeigefeld erscheint die Sicherheitsabfrage, ob das AG wirklich gestartet werden soll. Nach Drücken der <ENTER>-Taste wird die Funktion ausgeführt. Wenn Sie stattdessen die <ABBRUCH>-Taste drücken, gelangen Sie wieder in den Grundzustand.

Die Sonderfunktion AG-STOP wählen Sie über die Taste <AUFRUF> (→ Tab. 2.1) und <1> an. Nach Betätigen der <ENTER>-Taste wird das Kommando übernommen. Im Anzeigefeld erscheint wieder die Sicherheitsabfrage, ob das AG gestoppt werden soll. Nach Drücken der <ENTER>-Taste wird die Funktion ausgeführt. Wenn Sie stattdessen die <ABBRUCH>-Taste drücken, gelangen Sie wieder in den Grundzustand.

4.9.2 AG-Speicher komprimieren

Durch die Funktion AG-SPEICHER KOMPRIMIEREN werden ungültige Bausteine im AG, wie sie durch Korrekturen und Löschen von Bausteinen entstehen, beseitigt und der AG-Speicher komprimiert.

Wählen Sie die Funktion AG-SPEICHER KOMPRIMIEREN über die Tasten < AUFRUF> und < 3> an. Nach Betätigen der < ENTER>-Taste wird das Kommando ausgeführt und der AG-Speicher komprimiert.


GWA 4NEB 810 1056-01c 4-21

4.9.3 **Anzeigetest**

Über die Tasten < AUFRUF > und < 4 > können Sie die Funktion ANZEIGETEST anwählen. Nach Betätigen der <ENTER>-Taste wird der Befehl ausgeführt. Im Anzeigefeld erscheint ein Testmuster, das Sie nun auf Fehler überprüfen können.

Mit der Taste < PFEIL NACH UNTEN > können Sie sich das Testmuster invertiert anzeigen lassen. Nach nochmaligem Betätigen der Taste < PFEIL NACH UNTEN > wird das Testmuster wieder gewechselt.

Nach Betätigen der < ABBRUCH > - Taste wird der Anzeigetest nach ca. 6 s beendet.



Testmuster invertiert




Bild 4.11 Testmuster beim Anzeigetest des PG 605U

4.9.4 Tastaturtest

Mit der Tastenfolge < AUFRUF> und <5> wird der Tastaturtest eingeleitet. Nach Betätigen der < ENTER>-Taste wird das Kommando übernommen und der Test durchgeführt.

Н	inv	eis/																														
D	er 1	ast	atı	urt	est	: ka	an	n r	ιic	ht	a	bg	ek	ore	oc	he	n	w	er	de	n.											

Den einzelnen Tasten sind Nummern zugeordnet. Sie werden über das Anzeigefeld dazu aufgefordert, die entsprechende Taste zu betätigen.




Bild 4.12 Zuordnung der Tasten beim Tastaturtest

GWA 4NEB 810 1056-01c 4-23




Bild 4.13 Schematischer Ablauf des Tastaturtests

In der zweiten Zeile des Anzeigenfeldes Anzeige erscheint die Anzahl der fehlerhaften Tasten.

Nach Ablauf des Tastaturtests gelangen Sie über die <ABBRUCH>-Taste wieder in den Grundzustand.

4.10 Löschfunktionen

4.10.1 AG Urlöschen



Die Funktion AG URLOESCHEN wählen Sie über die Tastenfolge <VORTASTE> <EINFUEGEN> an (→ Tab. 2.1). Nach Betätigen der <ENTER>-Taste erscheint im Anzeigefeld die Sicherheitsabfrage, ob das AG urgelöscht werden soll. Nach nochmaligem Drücken der <ENTER>-Taste wird das Kommando ausgeführt und das AG urgelöscht. Wenn Sie stattdessen die <ABBRUCH>-Taste betätigen, gelangen Sie wieder in den Grundzustand.

4.10.2 Baustein löschen



Wählen Sie die Funktion BAUSTEIN LOESCHEN über die Tastenfolge <VORTASTE> <EINFUEGEN> an (→ Tab. 2.1). Nach Betätigen der <VORTASTE> geben Sie die Bausteinart (OB, PB, FB oder "*" für DB) und die Bausteinnummer (0...255) ein. Drücken Sie die <ENTER>-Taste, erscheint im Anzeigefeld die Sicherheitsabfrage, ob der angegebene Baustein gelöscht werden soll. Nach nochmaligem Betätigen der <ENTER>-Taste wird das Kommando ausgeführt und der betreffende Baustein gelöscht. Wenn Sie stattdessen die <ABBRUCH>-Taste betätigen, gelangen Sie wieder in den Grundzustand.

GWA 4NEB 810 1056-01c 4-25

- 1
- Systemübersicht Technische Beschreibung 2
- 3 Aufbaurichtlinien
- Programmieren, Bedienen, Beobachten mit dem PG 605U

Anhänge	
Anhang A	STEP 5-Operationen
Anhang B	
Anhang C	Funktionsübersicht
Anhang D	SIEMENS weltweit

A.1	Verknüpfungsoperationen	Δ -	
A.2	Speicheroperationen		7
A.3	Vergleichsoperationen		
A.4	Arithmetikoperationen		
A.5	Zeit- und Zähloperationen		
A.6	Ladeoperationen	Α -	(
A.7	Transferoperationen	Α -	•
A.8	Bausteinaufrufe	Α -	•
A.9	Bit-Testoperationen	Α -	1
A.10	Sprungoperationen	Α -	,
A.11	Sonstige Operationen		8

PG 605U Handbuch STEP 5-Operationen

A STEP 5 - Operationen

Der Anhang A gibt Ihnen einen Überblick über den Step 5-Operationsumfang. Die STEP 5-Operationen werden entsprechend der PG-Tastenbeschriftung direkt eingegeben (\rightarrow Bild 2.1). Das "="-Zeichen gilt für die Eingabe von Zuweisungen.

A.1 Verknüpfungsoperationen

Operation Parameter				tions- pe *		Tasteneingabe						
Verkn	üpfungs	operationen binär	G	E	S							
U	E	0.0 - 127.7	x			UE	Parameter					
U	Α	0.0 - 127.7	x			UA	"					
U	M	0.0 - 255.7	x			UМ	"					
UN	E	0.0 - 127.7	x			UNE	"					
UN	Α	0.0 - 127.7	x			UNA	"					
UN	M	0.0 - 255.7	x			UNM	"					
0	E	0.0 - 127.7	x			O. E	"					
0	Α	0.0 - 127.7	x			O. A	"					
0	M	0.0 - 255.7	x			О. М	"					
ON	E	0.0 - 127.7	x			O. N E	"					
ON	Α	0.0 - 127.7	x			O. N A	"					
ON	M	0.0 - 255.7	x			O. N M	"					
U	Т	0 - 127	x			UT	"					
UN	Т	0 - 127	x			UNT	"					
U	Z	0 - 127	x			UZ	"					
UN	Z	0 - 127	x			UNZ	"					
0	Т	0 - 127	x			O. T	"					
ON	T	0 - 127	x			O. N T						

^{*} G = Grundbefehlsvorrat

GWA 4NEB 810 1056-01c A-1

E = erweiterter Befehlsvorrat

S = Systembefehle

Opera	tion	Parameter	Funk grup	tions- pe *		Tasteneingabe											
Verkn	üpfungs	operationen binär	G	E	S												
0	Z	0 - 127	х			0.	Z		Parameter								
ON	Z	0 - 127	x			Ο.	N	Z	"								
)			x)											
U(x			U(
0(x			0(
0			x			0											

Operation	Parameter	Funki grupj			Tasteneingabe
Verknüpfungs wortweise	operationen	G	E	v	
UW			Х		* 2 4
ow			Χ		* 2 5
xow			Χ		* 2 6

Vortaste

A-2 GWA 4NEB 810 1056-01c

 $[\]mathsf{G} = \mathsf{Grundbefehlsvorrat}$ E = erweiterter Befehlsvorrat S = Systembefehle

PG 605U Handbuch_____STEP 5-Operationen

A.2 Speicheroperationen

Oper	ation	Parameter	Funktions gruppe *	-	Tasteneingabe		
Speic	heropera	itionen	G E	S			
S	E	0.0 - 127.7	x		SE	Parameter	
S	Α	0.0 - 127.7	x		SA	"	
S	М	0.0 - 255.7	x		S M	"	
R	E	0.0 - 127.7	x		RE	"	
R	Α	0.0 - 127.7	x		RA	"	
R	М	0.0 - 255.7	x		RM	ıı .	
=	E	0.0 - 127.7	x		= E	"	
=	Α	0.0 - 127.7	x		= A	ıı .	
=	М	0.0 - 255.7	x		= M	"	

A.3 Vergleichsoperationen

Operation	Parameter	Funktions- gruppe *		Tasteneingabe
Vergleichsope	rationen		S	
! = F		x		= F
>< F		x		> < F
> F		x		> F
>= F		x		> = F
< F		x		< F
<= F		x		< = F

G = Grundbefehlsvorrat E = erweiterter Befehlsvorrat S = Systembefehle

A-3 GWA 4NEB 810 1056-01c

STEP 5-Operationen_____PG 605U Handbuch

A.4 Arithmetikoperationen

Operation	Parameter		Funktions- gruppe *		Tasteneingabe		
Arithmetikop	erationen	G	E	S			
+ F		x			+ F		
- F		x			_ F		
D	0-255		X		* 3 1	Parameter	
1	0-255		X		* 3 0	"	
KEW			X				
KZW			X				
SLW	0 - 15		X		S L W	"	
SRW	0 - 15		Х		S R W	"	

*	${\sf G}={\sf Grundbefehlsvorrat}$
	F = erweiterter Refehlsvorrat

S = Systembefehle

Vortaste

A-4 GWA 4NEB 810 1056-01c

PG 605U Handbuch_____STEP 5-Operationen

Zeit- und Zähloperationen **A.5**

Opera	ition	Parameter	Funktions- gruppe *		Tasteneingabe			
Zeit- ı	ınd Zähld	pperationen	G	E S				
SI	Т	0 - 127	x		SI T	Parameter		
SE	Т	0 - 127	x		SE T	"		
SV	Т	0 - 127	x		* 1 9	"		
SS	Т	0 - 127	x		* 2 0	"		
SA	Т	0 - 127	x		* 2 1	"		
R	Т	0 - 127	x		RT	"		
S	Z	0 - 127	x		SZ	"		
R	Z	0 - 127	x		RZ	"		
ZV	Z	0 - 127	x		ZVZ	"		
ZR	Z	0 - 127	x		ZRZ	"		

*	G = Grundbefehlsvorrat
	E = erweiterter Befehlsvorrat
	S = Systembefehle

Vortaste

A-5 GWA 4NEB 810 1056-01c

STEP 5-Operationen_____PG 605U Handbuch

Ladeoperationen **A.6**

Opera	rtion	Parameter	Funktions- gruppe *					Tasteneingabe	
Ladeo	peration	ien	G	E	S				
L	EB	0 - 127	X			L E B	Parameter		
L	EW	0 - 126	X			L E W	"		
L	AB	0 - 127	X			LAB	"		
L	AW	0 - 126	X			LAW	"		
L	MB	0 - 255	X			L M B	"		
L	MW	0 - 254	X			LMW	"		
L	DW	0 - 255	X			* 0 0	"		
L	DR	0 - 255	X			* 0 1	"		
L	DL	0 - 255	x			* 0 2	"		
L	Т	0 - 127	X			LT	"		
L	Z	0 - 127	x			LZ	"		
L	PY	0 - 255	x			L P B	"		
L	PW	0 - 254	x			L P W	"		
LC	Т	0 - 127	x			* 0 3	"		
LC	Z	0 - 127	X			* 0 4	"		
L	KT	0.0 - 999.3	X			LKT	"		
L	KZ	0 - 999	X			LKZ	"		
L	KF	-32768 + 32767	x			L K F	"		

*	G = Grundbefehlsvorrat
	E = erweiterterBefehlsvorrat
	S = Systembefehle

Vortaste

A-6 GWA 4NEB 810 1056-01c PG 605U Handbuch_____STEP 5-Operationen

A.7 Transferoperationen

Oper	ation	Parameter	Funktions- gruppe *		Tasteneingabe		
Trans	feropera	tionen	G	E S			
Т	EB	0 - 127	x		TEB	Parameter	
Т	EW	0 - 126	x		TEW	"	
Т	AB	0 - 127	x		TAB	"	
Т	AW	0 - 126	x		TAW	"	
Т	MB	0 - 255	x		TMB	"	
Т	MW	0 - 254	x		TMW	"	
Т	DW	0 - 255	x		* 0 5	"	
Т	DR	0 - 255	x		* 0 6	"	
Т	DL	0 - 255	x		* 0 7	"	
Т	PY	0 - 255	x		TPB	"	
Т	PW	0 - 254	x		TPW	"	

A.8 Bausteinaufrufe

Opera:	tion	Parameter	Funktions- gruppe *		Tasteneingabe			
Bauste	inaufru	fe	G	E	S			
SPA	РВ	0 - 255	Х			SPA	РВ	Parameter
SPA	FB	0 - 255	X			SPA	FB	"
SPB	РВ	0 - 255	X			SPB [РВ	"
SPB	FB	0 - 255	X			SPB [FB	"
Α	DB	0 - 255	X			* 1	3	"
BEB			x			* 1	1	"
BEA			x			* 1	2	"

*	G = Grundbefehlsvorrat
	E = erweiterter Befehlsvorrat

S = Systembefehle

Vortaste

GWA 4NEB 810 1056-01c A-7

STEP 5-Operationen _____PG 605U Handbuch

A.9 Bit-Testoperationen

Opera Bit-Te	ition stoperat	Parameter ionen	Funktions- gruppe * G E	S	Tasteneinga	be
Р	D	0.0 - 255.15	x		* 2	7 Parameter
PN	D	0.0 - 255.15	x		* 2	8

A.10 Sprungoperationen

Operat	ion	Parameter	Funk grup	tions- pe *		Tasteneingabe	
Sprung	operati	onen	G	E	S		
SPA	=	0 - 99		X		SPA =	Parameter
SPB	=	0 - 99		×		SPB =	"
SPZ	=	0 - 99		×		* 1 4	"
SPO	=	0 - 99		×		* 1 5	"
SPP	=	0 - 99		×		* 1 6	"
SPM	=	0 - 99		×		* 1 7	"
SPN	=	0 - 99		x		* 1 8	n .

A.11 Sonstige Operationen

Operation	Parameter	Funk grup	tions- pe *		Tasteneingabe
Sonstige Oper	ationen	G	E	S	
NOP 0 STP BLD	0 - 255 (BLD 255: Segment- ende; → Kap. x.x; BLD 130: Leerzeile)	x x x			* 0 9

*	G =	Grundbefehlsvorrat

Vortaste

A-8

 $[\]mathsf{E} = \mathsf{erweiterter}\,\mathsf{Befehlsvorrat}$

S = Systembefehle

B Fehlermeldungen

PG 605U Handbuch ______Fehlermeldungen

B Fehlermeldungen

Der Anhang B listet die Fehlermeldungen auf und beschreibt die Bedeutung und die geeignete Korrektur.

Meldung /	Bedeutung	Abhilfe
# 11	*** Hardware Meldungen ***	
*01	EPROM-Fehler (System)	PG tauschen
*02	PG- RAM fehlerhaft	PG tauschen
*03	Prozessorinternes RAM fehlerhaft	PG tauschen
	*** Schnittstellen Meldungen ***	
*04	Puffer Überlauf	Funktion wiederholen
*05	Paritätsfehler	Funktion wiederholen
*06	Break auf Leitung	Funktion wiederholen
*07	Timer abgelaufen	Funktion wiederholen, eventuell kurz PG-Stecker ziehen
*08	unverständlich	Funktion wiederholen, eventuell kurz PG-Stecker ziehen
	*** Meldungen des AGs ***	
*11	Bausteinnummer zu groß	Baustein umbenennen
*12	kein Speicherplatz oder Baustein nicht zulässig	AG-Speicher komprimieren oder Baustein umbenennen
*14	Baustein im EPROM	EPROM ziehen (→ Bedienungs- anleitung des AGs) Funktion wiederholen
*15	Adreßliste fehlt oder falsche Betriebsart	richtige Betriebsart wählen Funktion wiederholen
*18	Funktion bei diesem AG nicht möglich	
*20	Programmspeicher defekt	Programmspeicher austauschen
*22	falsche Betriebsart	richtige Betriebsart einstellen Funktion wiederholen
*29	kein USTACK im Zyklus	AG-Betriebsart auf STOP Funktion wiederholen
*30	Baustein/Bausteinliste nicht vorhanden	
*32	DMA unklar	Funktion wiederholen
*33	Usart-Fehler	Funktion wiederholen, eventuell AG oder Anschaltung tauschen

GWA 4NEB 810 1056-01c B-1

Meldung	Bedeutung	Abhilfe
= 11	*** Meldungen des AGs ***	
*35	Speicherfehler im AG	AG tauschen
*39	kein Schieben wegen STOP	AG-Betriebsart auf RUN Funktion wiederholen
*42	RAM-Modul fehlt	
*44	unbekannte Meldung	Funktion wiederholen
*45	Lückenadresse	
*46	***Meldungen bei Steuerfunktionen *** falscher AG-Typ	
*47	Baustein zu lang	
*48	falsche Übertragungslänge	
*49	keine CPU	
	***Meldungen bei PG-Funktionen ***	
*50	falsche Taste oder Taste gesperrt	richtige Taste betätigen
*51	unbekanntes Kommando	richtiges Kommando eingeben
*56	PG-Speicher Ende	Baustein abschließen
*59	Marke schon vergeben	neue Marke und Anweisung eingeben
*70	Anweisung im Befehlsvorrat nicht vorhanden	
*71	Adreßangabe zu groß	
*73	Parameter überschreitung	Befehl mit richtigem Parameter neu eingeben
*75	keine gültige STEP 5-Anweisung	richtige Anweisung eingeben
*76	Befehl in diesem Baustein unzulässig	
*77	unzulässige Sprungmarke	zulässige Sprungmarke eingeben
*78	PG-Speicher Ende	Baustein abschließen
*79	Anzahl der Sprungmarken größer als 99 Laden des Bausteins nicht möglich	
*81	Funktion in diesem PG-Zustand nicht möglich	PG-Zustand wechseln
*82	fehlende Marke oder zu große Sprung- distanz	Baustein korrigieren
*83	unzulässiger Multiplikator	zulässigen Wert eingeben (1255)

B-2 GWA 4NEB 810 1056-01c

PG 605U Handbuch______Fehlermeldungen

Meldung	Bedeutung	Abhilfe
*84 *85	kein Baustein im PG Operand nicht steuerbar	
*86	Suchausdruck nicht gefunden	
*87	Daten in eingestelltem Format nicht darstellbar	anderes Format wählen
*88	kein Datenwort für Zeit/Zähler	Datenbaustein anwählen/ einrichten
*90	Bearbeitung dieses Bausteins nicht möglich	
*97	Wahlschalter DRUCKER, AG steht falsch	Wahlschalter auf Stellung DRUCKER , Funktion wiederholen

GWA 4NEB 810 1056-01c B-3

C Funktionsübersicht

C Funktionsübersicht

Nachstehende Tabelle zeigt Ihnen die wichtigsten Funktionen für das PG 605U

Funktion	Tasten	Kapitel
Eingabe (Datenbausteine *)	→ Baustein →	4.2
Ausgabe	Baustein 🔷	4.3
Löschen von Anweisungen	XI	4.4.1
Einfügen von Anweisungen	\bigcirc	4.4.2
Überschreiben von Anweisungen	Neue Anweisung 🔷	4.4.3
Positionieren	Î	4.5
Suchlauf	Suchbegriff (4.6
Status	(→ Baustein	4.7.1
Status Var	(→ Operand	4.7.2
Steuern Var	\longrightarrow Operand \bigcirc	4.7.3
Buch (alle Bausteine)	\longrightarrow 1 \bigcirc	4.8.1
Buch (einzelne Bausteine)	1 Baustein 🔷	4.8.1
Unterbrechungsstack (USTACK)	$\longrightarrow 2 \bigcirc$	4.8.2
Systemparameter	→ 3 ◆	4.8.3
AG-Stop	% 1 	4.9.1
AG-Start	⊗ 2 ◆	4.9.1
AG-Speicher komprimieren	₩ 3 ♦	4.9.2
Anzeigetest	8 4 (4.9.3
Tastaturtest	% 5 (4.9.4
AG urlöschen	(XI) (D)	4.10.1
Baustein löschen	XI Baustein 🔷	4.10.2

EWA 4NEB 810 1056-01d C-1

D SIEMENS weltweit

PG 605U Handbuch SIEMENS weltweit

D SIEMENS weltweit

Marseille

Europäische Gesellschaften und Vertretungen

Frankreich (Fortsetzung) Jugoslawien (Fortsetzung) Siemens S.A. Ljubljana Metz Bruxelles Seclin (Lille) Rijeka Lièae Strasbourg Sarajewo Siemens N.V. Skopje Brussel Griechenland Zagreb Antwerpen Siemens A.E. Luxemburg

Gent Athen Luxemburg
Thessaloniki Siemens S.A.

BulgarienLuxembourgBüro RUEN bei der Vereinigung INTERPRED,GroßbritannienVertretung derSiemens Ltd.MaltaVertretung derLondon, Sunbury-on-J.R. Darmanin & Co., Ltd.

Siemens AG
Sofia
Birmingham
Bristol, Clevedon
Bundesrepublik
Congleton
Siemens Nederland N.V.
Deutschland
Siemens AG
Glasgow
Valletta
Niederland
Siemens Nederland N.V.
Den Haag

ZweigniederlassungenLeedsNorwegenBerlinLiverpoolSiemens A/SBremenNewcastleOsloDortmundBergen

DortmundBergenDüsseldorfIrlandStavangerEssenSiemens Ltd.TrondheimFrankfurt/MainDublinÖsterreich

HannoverIslandSiemens AG ÖsterreichKölnSmith & Norland H/FWienLeipzigReykjavikBregenz

Salzburg

Mannheim
Graz
München
Italien
Siemens S. p. A.
Stuttgart
Milano
Siegenz
Graz
Innsbruck
Klagenfurt
Linz

Bari

DänemarkBolognaSiemens A/SBresciaPolenKopenhagen, BallerupCasoriaPHZ Transactor S.A.HojbjergFirenzeWarszawa

Genova Gdańsk-Letnica
Finnland Macomer Katowice
Siemens Osakeyhtiö Padova

Helsinki Roma Portugal
Torino Siemens S.R.A.L.
Frankreich Lisboa

Siemens S.A.

Paris, Saint-Denis

Leiria

Lyon, Caluire-et-Cuire

OOUR Zastupstvo

Porto

Beograd

EWA 4NEB 810 1056-01d D-1

SIEMENS weltweit PG 605U Handbuch

Rumänien

Siemens birou de consultații tehnice

București

Schweden

Siemens AB Stockholm Eskilstuna Göteborg Jönköping Luleå

Malmö

Sundsvall

Schweiz

Siemens-Albis AG

Zürich Bern

Siemens-Albis S.A. Lausanne, Renens

Spanien

Siemens S.A. Madrid

Tschechoslowakei

EFEKTIM

Technisches Beratungsbüro Siemens AG

Praha

Türkei

ETMAŞ Istanbul Adana Ankara Bursa

Izmir Samsun

UdSSR

Ständige Vertretung der Siemens AG

Moskau

Ungarn

SICONTACT GmbH

Budapest

Außereuropäische Gesellschaften und Vertretungen

Afrika

Ägypten

Siemens Resident

Engineers

Cairo-Mohandessin

Alexandria Centech Zamalek-Cairo

Äthiopien

Addis Electrical Engineering Ltd. Addis Abeba

Algerien

Siemens Bureau

Alger **Algier**

Angola

Tecnidata Luanda

Burundi

SOGECOM Bujumbara Elfenbeinküste

Siemens AG

Succursale Côte d'Ivoire

Abidjan

Kenia

Achelis (Kenya) Ltd.

Nairobi

Libyen

Siemens AG Branch Office Libya

Tripoli

Marokko

SETEL

Société Electrotechnique et de Télécommunica-

tions S.A. **Casablanca**

Mauritius

Rey & Lenferna Ltd.

Port Louis

Moçambique

Siemens Resident

Engineer **Maputo** Namibia

Siemens Resident

Engineer Windhoek

Nigeria

Electro Technologies Nigeria Ltd. (Eltec)

Lagos

Ruanda

Etablissement Rwandais

Kigali

Sambia

Electrical Maintenance

Lusaka Ltd. Lusaka

bei Minengeschäft:

General Mining Industries Ltd.

Kitwe

Simbabwe

Electro Technologies Corporation (Pvt.) Ltd.

Harare

D-2 EWA 4NEB 810 1056-01d

PG 605U Handbuch SIEMENS weltweit

Sudan

National Electrical & **Commercial Company**

(NECC) Khartoum

Südafrika

Siemens Ltd. **Johannesburg Cape Town** Durban Middleburg Newcastle ' Port Elizabeth **Pretoria**

Swaziland

Siemens (Pty.) Ltd.

Mbabane

Tansania

Tanzania Electrical Services Ltd. Dar-es-Salaam

Tunensien

Sitelec S.A. Tunis

Zaire

SOFAMATEL S.P.R.L.

Kinshasa

Amerika

Argentinien

Siemens S.A. **Buenos Aires** Bahía Blanca Córdoba Mendoza Rosario

Bolivien

Sociedad Comercial e Industrial Hansa Ltd.

La Paz

Brasilien

Siemens S.A. São Paulo Belém

Belo Horizonte

Brasília **Campinas** Curitiba **Florianópolis Fortaleza Porto Alegre** Recife

Rio de Janeiro Salvador de Bahía

Vitoria

Chile

INGELSAC

Santiago de Chile

Costa Rica

Siemens S.A. San José

Ecuador

Siemens S.A. Quito **OTESA** Guayaquil Quito

El Salvador

Siemens S.A. San Salvador

Guatemala

Siemens S.A.

Ciudad de Guatemala

Honduras

Representaciones Electroindustriales S. de R.L.

Tegucigalpa

Kanada

Siemens Electric Ltd. Montreal, Québec Toronto, Ontario

Kolumbien

Siemens S.A. **Bogotá** Baranguilla

Kolumbien (Fortsetzung)

Cali Medellín

Mexiko

Siemens S.A. México, D.F. Culiacán **Gómez Palacio** Guadalajara León Monterrey **Puebla**

Nicaragua

Siemens S.A. Managua

Paraguay

Rieder & Cia., S.A.C.I.

Asunción

Peru

Siemsa

Lima

Uruguay

Conatel S.A. Montevideo

Venezuela

Siemens S.A. Caracas Valencia

Vereinigte Staaten von Amerika

Siemens Energy & Automation Inc. Roswell, Georgia

D-3 EWA 4NEB 810 1056-01d

Asien Pakistan (Fortsetzung) Japan Siemens K.K. Ouetta Tokyo Rawalpindi Bahrain **Transitec Gulf** Jemen (Arab. Republik) **Philippinen** Maschinen & Technik Inc. Manama Tihama Tractors & Engineering Co.o., Ltd. (MATEC) oder Siemens Resident Engineer Manila Sanaa Abu Dhabi oder Siemens Resident Engineer **Qatar** Trags Electrical Engineering Bangladesh Sanaa Siemens Bangladesh Ltd. Dhaka Jordanien Air Conditioning Co. Siemens AG (Jordan Doha Volksrepublik China Branch) oder Siemens Represen-Amman Siemens Resident Engineer tative Office Abu Dhabi oder A.R. Kevorkian Co. Beiiina Guangzhou Saudi Arabien Amman Shanghai Arabia Electric Ltd. Korea (Republik) (Equipment) Hongkong Siemens Electrical **Jeddah** Jebsen & Co., Ltd. Engineering Co., Ltd. **Damman Hong Kong** Seoul Rivadh **Pusan** Sri Lanka Indien **Kuwait Dimo Limited** Siemens India Ltd. **Bombay** National & German Colombo **Ahmedabad Electrical and Electronic Bangalore** Service Co. (INGEECO) Syrien Calcutta Kuwait, Arabia Siemens AG **Madras** (Damascus Branch) New Dehli Libanon **Damascus** Secundarabad Ets. F.A. Kettaneh S.A. Beirut **Taiwan Indonesien** Siemens Liaison Office P.T.Siemens Indonesia Malaysia Taipei Jakarta Siemens AG TAI Engineering Co., Ltd. P.T. Dian-Graha Elektrika Malaysian Branch Taipei Jakarta **Kuala Lumpur** Bandung Thailand B. Grimm & Co., R.O.P. Medan **Oman** Surabaya **Waleed Associates** Bangkok Muscat oder **Vereinigte Arabische** Samhiry Bros. Co. (W.L.L.) **Siemens Resident Engineers Emirate** Electro Mechanical Co. **Baghdad** Dubai oder **Abu Dhabi** Siemens AG (Iraq Branch) **Pakistan** oder Siemens Resident Engineer **Baghdad** Siemens Pakistan Engineering Co., Ltd. **Abu Dhabi** Iran Karachi Scientechnic Siemens Sherkate **Islamabad** Dubai Sahami Khass Lahore oder **Teheran Peshawer** Siemens Resident Engineer Dubai

D-4 EWA 4NEB 810 1056-01d

PG 605U Handbuch_____SIEMENS weltweit

Australien

Australien

Siemens Ltd.
Melbourne
Brisbane
Perth
Sydney

Neuseeland

Siemens Liaison Office
Auckland

EWA 4NEB 810 1056-01d D-5

PG 605U Handbuch ______Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Α		G	
Abmessungen	2-1	Gebrauchslage	3-2
Anschaltung	4-7	Gewicht	2-1
Anschluß	3-1	Grundzustand	4-11
Anweisung		Н	
- einfügen	4-8	п Handbetrieb	2.2
- Eingabe	4-2	Handbetrieb	3-2
- löschen	4-8	K	
- überschreiben	4-8	K Korrektur	4-8
Anzeigetest	4-22	Korrektur	4-0
Arithmetikoperation	A-4	L	
Aufbaurichtlinien	3-1	_	A-6
Ausgabe	4-6	Ladeoperation Löschen	4-8
- aus dem AG	4-6		4-0
- aus dem PG	4-7	- Anweisung Löschfunktion	4-25
- der Systemparameter	4-19	LOSCHIUNKTION	4-23
Auskunftfunktion	4-14	М	
		Marke eingeben	4-4
В		Warke emgeben	4-4
Baustein	2-1		
- Aufruf	A-7	0	
- löschen	4-25	Operandentaste	2-2
Bit-Testoperation	A-8	Operationen	
Buchfunktion	4-14	- Arithmetik -	A-4
		- Bit-Test -	A-8
C	4-20	- Lade -	A-6
CPU-Kennung		- Sonstige	A-8
_		- Speicher -	A-3
D		- Sprung -	A-8
Datenbaustein	4-12, 4-13	- STEP 5	A-1
- programmieren	4-5	- Transfer -	A-7
direkte Signalzustandsanzeige	4-11	- Vergleichs -	A-3
_		- Verknüpfungs -	A-1
E		- Zähl -	A-5
Einfügen		- Zeit -	A-5
- einer Anweisung	4-8	Operationstaste	2-2
Eingabe	4-2		
- anwählen	4-2	P	
- Anweisung	4-2	Positionieren	4-8
- Marke	4-4	Positioniertaste	2-2
_		programmabhängige	
F		Signalzustandsanzeige	4-10
Fehlermeldungen	B-1	Programmieren	4-1
Funktionstaste	2-2	- Datenbaustein	4-5

EWA 4NEB 810 1056-01d 1

Stichwortverzeichnis ______ PG 605U Handbuch

S		V	
Schalttafeleinbau	3-2	Vergleichsoperation	A-3
Schnittstelle	2-1	Verknüpfungsoperation	A-1
Signalzustand	4-10	Vortaste	2-2
Signalzustandsanzeige			
- direkt	4-11		
- programmabhängig	4-10	Z	
Sonderfunktion	4-21	Zeit- und Zähloperation	A-5
Sonstige Operationen	A-8	Zwischenspeicher	2-1
Speicher		Zwischenstecker	4-7
- komprimieren	4-21		
- Operation	A-3		
Sprungperation	A-8		
Starten	4-21		
STATUS	4-10		
STATUS VAR	4-11		
STEP 5-Operation	A-1		
STEUERN	4-10, 4-12		
- Zähler	4-12		
- Zeiten	4-12		
STEUERN VAR	4-11		
Stoppen	4-21		
Stromversorgung	2-1		
Suchbegriff	4-9		
Suchlauf	4-8, 4-9		
- nach einer Adresse	4-9		
- nach einer Anweisung	4-9		
- nach einer Marke	4-9		
- nach einem Operanden	4-9		
Systemparameter	4-19, 4-20		
- Ausgabe	4-19		
Systemübersicht	1-1		
т			
Tastatur	2-2		
- Test	4-23		
Technische Daten des PGs	4-23 2-1		
Test	2-1		
- Funktion	4-10		
- Muster	4-22		
Tischbetrieb	3-2		
Transferoperation	A-7		
U			
Überschreiben	4.0		
- einer Anweisung	4-8		
Unterbrechungsstack	4-14		
Urlöschen	4-25		
USTACK	4-14		
- Bits	4-17, 4-18		

2 EWA 4NEB 810 1056-01d

Siemens AG	Absender (bitte ausfüllen)			
AUT E1114B Postfach 1963	Name			
Werner-von-Siemens-Str. 50				
D-92209 Amberg	Firma/Dienststelle			
3	Anschrift			
	Alberrite			
Vorschläge: Korrekturen:	Telefon			
PG 605U Handbuch Ausgabe 3 (6ES5 998-0UP11)	/			
Sie sind beim Lesen dieses Handbuches auf Druckfehler gestoßen? Bitte teilen Sie uns die Fehler durch diesen Vordruck mit. Auch für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.				






Bild 3.1 Anschluß des PG 605U an ein Automatisierungsgerät S5-101U



Bild 3.2 Hand- und Tischbetrieb des PG 605U






Bild 3.3 Ausschnittmaße (in mm) für Schalttafeleinbau