

# SIEMENS

## SIMATIC

### S7-1200

## CM 1241 Firmware-Update V2.0.3

### Produktinformation

## Beschreibung

Das S7-1200 CM 1241 Firmware-Update V2.0.3 verbessert die allgemeine Robustheit des Betriebsverhaltens des Kommunikationsmoduls CM 1241. Das S7-1200 CM 1241 Firmware-Update V2.0.3:

- Behebt das Kompatibilitätsproblem mit V1.0 CPUs (beide Module)
- Verhindert das Verpassen der Anfangszeichen einer Antwortnachricht (CM 1241 RS422/485 Modul)
- Verhindert das Blockieren von Ports während eines Empfangspuffer-Overflows (beide Module)

Weitere Informationen zur S7-1200 Produktfamilie finden Sie im SIMATIC S7-1200 Systemhandbuch.

Tabelle 1 Vom CM 1241 Firmware-Update V2.0.3 betroffene Kommunikationsmodule

Kommunikationsmodul	Beschreibung	Bestellnummer
RS232	CM 1241 RS232	6ES7 241-1AH32-0XB0
RS422/485	CM 1241 RS422/485	6ES7 241-1CH32-0XB0

## Erforderliche Benutzeraktion

Sie können das Firmware-Update entweder über den Webserver installieren oder indem Sie eine SIMATIC S7-Memory-Card mit dem Firmware-Update erstellen. Im S7-1200 Systemhandbuch werden beide Verfahren beschrieben.

Siemens AG  
Division Digital Factory  
Postfach 48 48  
90026 NÜRNBERG

CM 1241 Firmware-Update V2.0.3  
A5E33507042-AB, 01/2015